



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

piazzale Europa n. 1 - 34127 Trieste - Italia

> progetto

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI EDIFICI "F1" ED "F2" PRESSO IL COMPENSORIO EX OPP DI S. GIOVANNI IN TRIESTE, AD USO DELLA FACOLTA' E DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

> Responsabile Unico del Procedimento

Arch. ILIO CAMPANI
Sez. Edilizia e Affari Tecnici
tel. +39-040.558.7709; fax +39-040.558.3467; e-mail: ilio.campani@amm.units.it;

> Componenti ATI:
> CAPOGRUPPO

CAIREPRO
cooperativa
architetti e ingegneri
progettazione
via Gandhi, 1/d - 42123 Reggio Emilia (RE)
tel.: +39(0522)1538501 - fax: +39(0522)322127
e-mail:segreteria@cairep.it-c.f./p.lva:01704960358

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COORDINATA

Gruppo di lavoro:

- Arch. MAICHER BIAGINI
(responsabile progettazione architettonica)
- Ing. ARDILIO MAGOTTI
(coordinamento edile e attività specialistiche)
(responsabile progetto impianti elettrici)
- Arch. ANTONIO ARMAROLI
(progettazione architettonica)
- Ing. PAOLO GENTA
(responsabile progetto impianti idrici e meccanici)
- Arch. ANIELLO TAFURO
(coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)
- Ing. ALBERTO CALZA
(responsabile progetto strutture)

collaboratori:

Ing. LETIZIA GILARDI
Ing. LUIGI CAVALLO
Arch. LORENZO VILLA
Ing. SIMONE FRATI

> MANDANTE

Arch. ENRICO FONTANILI
via Pavese n°14 - 42017 Novellara (RE)
tel.: +39 0522 661857

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA

> MANDANTE

ARCHIDOMUS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
via Lazzaretto Vecchio, 10 - 34123 Trieste
tel.040 313088 fax.040 3225283
email: info@studioarchidomus.it
c.f. e partita IVA: 00798790325

RILIEVO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE
Geom. ARMANDO GILARDI
Geom. DAVIDE MEZZINA

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Arch. ROBERTO FLAMINIO





> fase

PROGETTO ESECUTIVO

00	06/04/2012	EMISSIONE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE - MOTIVO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
TITOLO ELABORATO			AGGIORNAMENTO		
SCHEDATURA ELEMENTI DI PREGIO FABBRICATO F1			NUMERO ELABORATO		
			ED.AR.07.2		
			DATA	PRATICA N°	
			06/04/2012	2873	
			SCALA	/	
PERCORSO FILE: M:\Pratiche\2873\2D\20100907 - ESECUTIVO\ARCHITETTONICO\2873-00-E.AR.00,0 - COPERTINE-00.dwg					

Localizzazione

F1-PC.01



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO,
TERRA E PRIMO

VANO SCALE


Descrizione

Stato di conservazione


Scala con gradini monolitici in pietra d'Aurisina bocciardata e ringhiera in ferro lavorato e verniciato color nero con passamaneria in legno verniciato naturale

Discreto







Dettagli e documentazione fotografica



Livello seminterrato





Livelli terra e primo



Livello primo

Localizzazione

F1-PC.02



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

SCALA INTERNA


Descrizione

Stato di conservazione

Scala composta da pedate in pietra d'Aurisina bocciardata ed alzate in pietra d'Aurisina levigata



Discreto

Dettagli e documentazione fotografica



Localizzazione

F1-PC.03



Ubicazione

PIANO TERRA

PORTALE DI INGRESSO

Descrizione


Stato di conservazione

Portale in pietra d'Aurisina bocciardata

Discreto



Documentazione fotografica





Localizzazione

F1-PC.04



Ubicazione

PIANO TERRA

TETTOIA LIGNEA (FRONTE)

Descrizione

Stato di conservazione

Tettoia in struttura lignea, tavellatura in laterizio, manto di copertura in coppi rossi e grondaia in lamiera metallica

Cattivo



Documentazione fotografica





Localizzazione

F1-PC.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

TETTOIA LIGNEA (RETRO)

Descrizione

Stato di conservazione

Tettoia in struttura lignea, tavellatura in laterizio, manto di copertura in coppi rossi e grondaia in lamiera metallica

Cattivo



Documentazione fotografica





Localizzazione

F1-PC.06



Ubicazione

PIANO TERRA

LESENE

Descrizione

Stato di conservazione

Lesene in pietra d'Aurisina bocciardata

Buono



Documentazione fotografica





Localizzazione

F1-PC.07



Ubicazione

PIANO TERRA

ABBASSAMENTI LAPIDEI

Descrizione

Stato di conservazione

Abbassamenti in pietra arenaria bugnata posati a correre e ad opus incertum

Discreto

Documentazione fotografica





Fronte sud



Fronte est

Localizzazione

F1-PC.08



Ubicazione

PIANO TERRA E PRIMO

MENSOLE E DAVANZALI

Descrizione

Stato di conservazione

Davanzale in pietra d'Aurisina bocciardata

Buono



Documentazione fotografica





Localizzazione

F1-PC.09



Ubicazione

COPERTURA

PLUVIALI


Descrizione

Stato di conservazione

Cassetta di raccordo per pluviali in lamiera metallica



Cattivo

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-PC.10



Ubicazione

COPERTURA

CORNICE DECORATIVA

Descrizione

Stato di conservazione

Cornice a riquadri decorati posta tra facciata e linda

Cattivo

Documentazione fotografica

