



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

piazzale Europa n. 1 - 34127 Trieste - Italia

> progetto

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI EDIFICI "F1" ED "F2" PRESSO IL COMPENSORIO EX OPP DI S. GIOVANNI IN TRIESTE, AD USO DELLA FACOLTA' E DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

> Responsabile Unico del Procedimento

Arch. ILIO CAMPANI
Sez. Edilizia e Affari Tecnici
tel. +39-040.558.7709; fax +39-040.558.3467; e-mail: ilio.campani@amm.units.it;

> Componenti ATI:
> CAPOGRUPPO

CAIREPRO
cooperativa
architetti e ingegneri
progettazione
via Gandhi, 1/d - 42123 Reggio Emilia (RE)
tel.: +39(0522)1538501 - fax: +39(0522)322127
e-mail:segreteria@cairep.it-c.f./p.lva:01704960358

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COORDINATA

Gruppo di lavoro:

- Arch. MAICHER BIAGINI
(responsabile progettazione architettonica)
- Ing. ARDILIO MAGOTTI
(coordinamento edile e attività specialistiche)
(responsabile progetto impianti elettrici)
- Arch. ANTONIO ARMAROLI
(progettazione architettonica)
- Ing. PAOLO GENTA
(responsabile progetto impianti idrici e meccanici)
- Arch. ANIELLO TAFURO
(coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)
- Ing. ALBERTO CALZA
(responsabile progetto strutture)

collaboratori:

Ing. LETIZIA GILARDI
Ing. LUIGI CAVALLO
Arch. LORENZO VILLA
Ing. SIMONE FRATI

> MANDANTE

Arch. ENRICO FONTANILI
via Pavese n°14 - 42017 Novellara (RE)
tel.: +39 0522 661857

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA

> MANDANTE

ARCHIDOMUS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

via Lazzaretto Vecchio, 10 - 34123 Trieste
tel.040 313088 fax.040 3225283
email: info@studioarchidomus.it
c.f. e partita IVA: 00798790325

RILIEVO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE

Geom. ARMANDO GILARDI
Geom. DAVIDE MEZZINA

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Arch. ROBERTO FLAMINIO





> fase

PROGETTO ESECUTIVO

REV.	DATA	DESCRIZIONE - MOTIVO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	06/04/2012	EMISSIONE			
TITOLO ELABORATO			AGGIORNAMENTO		
<h1>SCHEDATURA SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI FABBRICATO F1</h1>			NUMERO ELABORATO		
			<h2>ED.AR.07.3</h2>		
			DATA	PRATICA N°	
	06/04/2012	2873			
	SCALA	/			
PERCORSO FILE: M:\Pratiche\2873\D2D\20100907 - ESECUTIVO\ARCHITETTONICO\2873-00-E.AR,00,0 - COPERTINE-00.dwg					

Localizzazione

F1-EI.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (tre specchiature vetrate), con inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EI.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (tre specchiature vetrate), con inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EI.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (tre specchiature vetrate), con inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EI.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (tre specchiature vetrate), con inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EI.05



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (tre specchiature vetrate), con inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EI.06



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (tre specchiature vetrate), con inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EI.07



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (tre specchiature vetrate), con inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EL.01



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EL.02



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EM.01



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (sei specchiature vetrate) con doppio sopraffine (due specchiature vetrate), dotato originariamente di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto Oscuranti mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EM.02



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (sei specchiature vetrate) con doppio sopraluce (due specchiature vetrate), dotato originariamente di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto Cattivo (oscuranti)
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EN.01



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta e ribalta (due specchiature vetrate). Foro tamponato esternamente da muratura.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EN.02



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta e ribalta (due specchiature vetrate), con inferriata antintrusione lavorata e griglia metallica.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato Metallo	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EO.01



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta e ribalta (vetrata). Foro tamponato esternamente da muratura.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Mancante
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EO.02



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta e ribalta (vetrata). Foro tamponato esternamente da muratura.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EO.03



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta e ribalta (vetrata). Foro tamponato esternamente da muratura.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EO.04



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta e ribalta (vetrata). Foro tamponato esternamente da muratura e pannello ligneo.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Mancante
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EO.05



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta e ribalta (vetrata). Foro tamponato esternamente da muratura e pannello ligneo.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Mancante
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EP.01



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta (riquadro superiore vetrato a quattro specchiature e doppia cassettonatura centrale). Foro tamponato esternamente da muratura.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EP.02



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta (riquadro superiore vetrato a quattro specchiature e doppia cassettonatura centrale). Foro tamponato esternamente da muratura.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EQ.01



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (sei specchiature vetrate), con montante centrale e doppia inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-ER.01



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta (riquadro superiore con inferriata).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F1-ER.02



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta (riquadro superiore con inferriata).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F1-ES.01



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta e ribalta (vetrata). Foro tamponato esternamente da muratura.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-NR.01



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Foro tamponato esternamente da muratura. Vano non accessibile.	Telaio fisso	
		Telaio mobile	
Materiali		Vetratura	
		Elementi metallici	

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F1-NR.02



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Foro tamponato esternamente da muratura. Vano non accessibile	Telaio fisso	
		Telaio mobile	
Materiali		Vetratura	
		Elementi metallici	

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F1-EA.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Saracinesca	Telaio fisso	-----
		Telaio mobile	Buono
Materiali	Metallo	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EA.02



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Saracinesca	Telaio fisso	-----
		Telaio mobile	Buono
Materiali	Metallo	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EB.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate) e inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EB.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate) e inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EB.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate) e inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EB.04



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) e inferriata antintrusione lavorata.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Ante interne mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EB.05



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) e inferriata antintrusione lavorata.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EB.06



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) e inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro satinato Metallo verniciato	Vetratura	Rotta e mancante
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EB.07



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) e inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Rotta e mancante
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EB.08



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) e inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo VERNICIATO	Vetratura	Mancante
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EC.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento portafinestra a due ante (riquadro centrale a specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca) con sopraffine (due specchiature vetrate)	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia presente

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EC.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento portafinestra a due ante (riquadro centrale a specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca) con sopraluce (specchiature vetrate)	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Maniglia esterna mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EC.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento portafinestra a due ante (riquadro centrale a specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca) con sopraluce (specchiature vetrate)	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Mancante
		Elementi metallici	Buono

Documentazione fotografica



Esterno



Interno