



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

piazzale Europa n. 1 - 34127 Trieste - Italia

> progetto

## LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI EDIFICI "F1" ED "F2" PRESSO IL COMPENSORIO EX OPP DI S. GIOVANNI IN TRIESTE, AD USO DELLA FACOLTA' E DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

> Responsabile Unico del Procedimento

**Arch. ILIO CAMPANI**  
Sez. Edilizia e Affari Tecnici  
tel. +39-040.558.7709; fax +39-040.558.3467; e-mail: ilio.campani@amm.units.it;

> Componenti ATI:  
> CAPOGRUPPO

**CAIREPRO**  
cooperativa  
architetti e ingegneri  
progettazione  
via Gandhi, 1/d - 42123 Reggio Emilia (RE)  
tel.: +39(0522)1538501 - fax: +39(0522)322127  
e-mail:segreteria@cairep.it-c.f./p.lva:01704960358

### PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COORDINATA

Gruppo di lavoro:

- Arch. MAICHER BIAGINI  
(responsabile progettazione architettonica)
- Ing. ARDILIO MAGOTTI  
(coordinamento edile e attività specialistiche)  
(responsabile progetto impianti elettrici)
- Arch. ANTONIO ARMAROLI  
(progettazione architettonica)
- Ing. PAOLO GENTA  
(responsabile progetto impianti idrici e meccanici)
- Arch. ANIELLO TAFURO  
(coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)
- Ing. ALBERTO CALZA  
(responsabile progetto strutture)

collaboratori:

Ing. LETIZIA GILARDI  
Ing. LUIGI CAVALLO  
Arch. LORENZO VILLA  
Ing. SIMONE FRATI

> MANDANTE

**Arch. ENRICO FONTANILI**  
via Pavese n°14 - 42017 Novellara (RE)  
tel.: +39 0522 661857

### PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA

> MANDANTE

**ARCHIDOMUS**  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

via Lazzaretto Vecchio, 10 - 34123 Trieste  
tel.040 313088 fax.040 3225283  
email: info@studioarchidomus.it  
c.f. e partita IVA: 00798790325

### RILIEVO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE

Geom. ARMANDO GILARDI  
Geom. DAVIDE MEZZINA

### COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Arch. ROBERTO FLAMINIO





> fase

## PROGETTO ESECUTIVO

REV.	DATA	DESCRIZIONE - MOTIVO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	06/04/2012	EMISSIONE			
TITOLO ELABORATO			AGGIORNAMENTO		
<h1>SCHEDATURA ELEMENTI DI PREGIO FABBRICATO F2</h1>			NUMERO ELABORATO		
			<h1>ED.AR.07.8</h1>		
DATA		PRATICA N°			
06/04/2012		2873			
SCALA			/		
PERCORSO FILE: M:\Pratiche\2873\2D\20100907 - ESECUTIVO\ARCHITETTONICO\2873-00-E.AR.00,0 - COPERTINE-00.dwg					

Localizzazione

F2-PC.01



Ubicazione

PIANO SEMINTERRATO,  
TERRA E PRIMO

VANO SCALE LATERALE


Descrizione



Stato di conservazione

Scala con gradini monolitici in pietra d'Aurisina bocciardata e ringhiera in ferro lavorato e verniciato color nero con passamaneria in legno verniciato naturale

Discreto



Dettagli e documentazione fotografica





Localizzazione

F2-PC.02



Ubicazione

PIANO TERRA E PRIMO

VANO SCALE INGRESSO


Descrizione



Stato di conservazione

Scala con da pedate ed alzate in pietra d'Aurisina levigata e ringhiera in ferro e verniciato color marrone con passamaneria in legno verniciato marrone

Discreto



Dettagli e documentazione fotografica





Localizzazione

F2-PC.03



Ubicazione

COPERTURA

LINDA

Descrizione

Stato di conservazione

Linda in struttura lignea, tavellatura in laterizio, manto di copertura in coppi rossi e grondaia in lamiera metallica

Cattivo



Documentazione fotografica





Localizzazione

F2-PC.04



Ubicazione

COPERTURA

PLUVIALI

Descrizione

Stato di conservazione

Cassetta di raccordo per pluviali in lamiera metallica



Cattivo

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-PC.05



Ubicazione

PIANO TERRA E PRIMO

MENSOLE SOPRA FINESTRA

Descrizione

Stato di conservazione

Mensole in pietra d'Aurisina bocciardata



Buono

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-PC.06



Ubicazione

PIANO TERRA

FORATURE AD ARCO

Descrizione

Stato di conservazione

Foratura ad arco con cornice costruita con modanature ad intonaco

Cattivo

Documentazione fotografica

