



Localizzazione

F2-EH.02



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante vetrate, dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EH.03



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante vetrate, dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EH.04



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	<i>Ipotesi:</i> Serramento a due ante vetrate, dotato di oscuranti lignei a battente. Vano non rilevabile.	Telaio fisso	
		Telaio mobile	Discreto (oscuranti)
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	
		Elementi metallici	

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F2-EH.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante vetrate, dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EH.06



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante vetrate, dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EH.07



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante vetrate, dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EI.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio, internamente a due ante vetrate, esternamente tripartito orizzontalmente, con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EI.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio, internamente a due ante vetrate, esternamente tripartito orizzontalmente, con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Ante esterne mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EI.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio, internamente a due ante vetrate, esternamente tripartito orizzontalmente, con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EI.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio, internamente a due ante vetrate, esternamente tripartito orizzontalmente, con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EI.05



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio, internamente a due ante vetrate, esternamente tripartito orizzontalmente, con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EI.06



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio, internamente a due ante vetrate, esternamente tripartito orizzontalmente, con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto Ante tamponate
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EI.07



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio, internamente a due ante vetrate, esternamente tripartito orizzontalmente, con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EI.08



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio, internamente a due ante vetrate, esternamente tripartito orizzontalmente, con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EI.09



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio, internamente a due ante vetrate, esternamente tripartito orizzontalmente, con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EI.10



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio, internamente a due ante vetrate, esternamente tripartito orizzontalmente, con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Mancante
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EL.01



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto Ante interne mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EL.02



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Ante esterne e un'anta interna mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EL.03



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Ante interne ed un'anta esterna mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EL.04



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EL.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EM.01



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad arco (tre specchiature vetrate). Infissi non rilevabili e tamponati esternamente da lamiera metallica.	Telaio fisso	-----
		Telaio mobile	-----
Materiali	Metallo verniciato Vetro zigrinato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica



*Esterno*

NON RILEVABILE

*Interno*

Localizzazione

F2-EM.02



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad arco (tre specchiature vetrate). Infissi non rilevabili e tamponati esternamente da lamiera metallica.	Telaio fisso	-----
		Telaio mobile	-----
Materiali	Metallo verniciato Vetro zigrinato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EM.03



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad arco (tre specchiature vetrate). Infissi non rilevabili e tamponati esternamente da lamiera metallica.	Telaio fisso	-----
		Telaio mobile	-----
Materiali	Metallo verniciato Vetro zigrinato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EM.04



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad arco (tre specchiature vetrate). Infissi non rilevabili e tamponati esternamente da lamiera metallica.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato Vetro zigrinato	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EM.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad arco (tre specchiature vetrate). Infissi non rilevabili e tamponati esternamente da lamiera metallica.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EN.01



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato Vetro zigrinato	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica

NON RILEVABILE



*Esterno*



*Interno*

Localizzazione

F2-EN.02



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	<i>Ipotesi: Serramento ad anta.</i>	Telaio fisso	-----
		Telaio mobile	-----
Materiali	Metallo verniciato Vetro zigrinato	Vetratura	Tamponata
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica

NON RILEVABILE



*Esterno*



*Interno*

Localizzazione

F2-EN.03



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	<i>Ipotesi: Serramento ad anta.</i>	Telaio fisso	-----
		Telaio mobile	-----
Materiali	Metallo verniciato Vetro zigrinato	Vetratura	Tamponata
		Elementi metallici	-----



Documentazione fotografica

NON RILEVABILE

*Esterno**Interno*

Localizzazione

F2-EN.04



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica

NON RILEVABILE



*Esterno*



*Interno*

Localizzazione

F2-EN.05



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura		Telaio fisso	
		Telaio mobile	
Materiali		Vetratura	
		Elementi metallici	

Documentazione fotografica

NON RILEVABILE



*Esterno*



*Interno*

Localizzazione

F2-EN.06



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura		Telaio fisso	
		Telaio mobile	
Materiali		Vetratura	
		Elementi metallici	

Documentazione fotografica

NON RILEVABILE



*Esterno*



*Interno*

Localizzazione

F2-NR.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento non rilevabile. Vano non accessibile e foro tamponato esternamente da lamiera metallica.	Telaio fisso	
		Telaio mobile	
Materiali		Vetratura	
		Elementi metallici	

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F2-NR.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento non rilevabile. Vano non accessibile e foro tamponato esternamente da lamiera metallica.	Telaio fisso	
		Telaio mobile	
Materiali		Vetratura	
		Elementi metallici	

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F2-NR.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento non rilevabile. Vano non accessibile e foro tamponato esternamente da lamiera metallica.	Telaio fisso	
		Telaio mobile	
Materiali		Vetratura	
		Elementi metallici	

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F2-IA.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IA.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IA.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IA.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IA.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Anta mancante
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IA.06



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IA.07



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IA.08



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta con sopraluce vetrato	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IA.09



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta con sopraluce vetrato	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IA.10



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta con sopraluce vetrato	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Anta mancante
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica

