



Localizzazione

F1-ED.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a quattro ante (tre specchiature vetrate) con doppio soprauce (due specchiature vetrate) e inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato e trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-ED.03



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento a quattro ante (tre specchiature vetrate) con doppio sopraffuce (due specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato e trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-ED.04



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento a quattro ante (tre specchiature vetrate) con doppio sopraffine (due specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato e trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EE.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (sei specchiature vetrate) con doppio sopraluce (due specchiature vetrate) e inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EE.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (sei specchiature vetrate) con doppio sopraluce (due specchiature vetrate) e inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EE.03



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (sei specchiature vetrate) con doppio sopraluce (due specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EE.04



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (sei specchiature vetrate) con doppio sopraffuce (due specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EE.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (sei specchiature vetrate) con doppio sopraluce (due specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EE.06



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (sei specchiature vetrate) con doppio sopraffuce (due specchiature vetrate).	Telaio fisso	Cattivo
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente e zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EE.07



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (sei specchiature vetrate) con doppio sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Buono

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.05



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.06



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.07



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.08



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.09



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.10



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.11



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.12



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Mancante parzialmente
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.13



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta e mancante
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.14



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Mancante parzialmente
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.15



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con soprauce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Mancante parzialmente
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.16



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.17



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.18



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.19



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.20



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EF.21



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto Cattivo (oscuranti)
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente e zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.05



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato originariamente di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto Oscuranti mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.06



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato originariamente di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Cattivo Oscuranti mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.07



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto Ante interne mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.08



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.09



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica



Esterno



Interno