



Localizzazione

F1-EG.10



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.11



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.12



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.13



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.14



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto Cattivo (oscuranti)
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.15



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.16



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.17



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.18



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EG.19



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a due ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce (due specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EH.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con soprauce ad arco (tre specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Pessimo (ante esterne parzialmente mancanti)
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EH.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopra luce ad arco (tre specchiature vetrate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Rotta e mancante
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EH.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce ad arco (tre specchiature vetrate), con inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EH.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce ad arco (tre specchiature vetrate), con inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-EH.05



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Serramento doppio a quattro ante (tre specchiature vetrate) con sopraluce ad arco (tre specchiature vetrate), con inferriata antintrusione.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente Metallo verniciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F1-IA.01



Ubicazione


PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Buono
		Telaio mobile	Buono
Materiali	Legno	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Buono

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IA.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Buono
		Telaio mobile	Buono
Materiali	Legno	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Buono

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IA.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Buono
		Telaio mobile	Buono
Materiali	Legno	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Buono

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IA.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Buono
		Telaio mobile	Buono
Materiali	Legno	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Buono

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IA.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione


Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Buono
		Telaio mobile	Buono
Materiali	Legno	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Buono

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IA.06



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Buono
		Telaio mobile	Buono
Materiali	Legno	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IA.07



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Buono
		Telaio mobile	Buono
Materiali	Legno	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IB.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta (riquadro centrale con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IB.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta (riquadro centrale con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Anta mancante
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IB.03



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta (riquadro centrale con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IB.04



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta (riquadro centrale con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IB.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta (riquadro centrale con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IC.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta tagliafuoco a due ante.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo REI verniciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IC.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta tagliafuoco a due ante.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo REI verniciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-ID.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (riquadro centrale vetrato).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro rigato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IE.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (riquadri centrali con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IE.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (riquadri centrali con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IE.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (riquadri centrali con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Ante mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	----
		Elementi metallici	----

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IE.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (riquadri centrali con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IE.05



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (riquadri centrali con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IE.06



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (riquadri centrali con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IE.07



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (riquadri centrali con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IE.08



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione



Stato di conservazione

Struttura	Porta a due ante (riquadri centrali con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IE.09

Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (riquadri centrali con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F1-IE.10



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta a due ante (riquadri centrali con tre specchiature vetrate e cassettonatura inferiore cieca).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica

