



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

piazzale Europa n. 1 - 34127 Trieste - Italia

> progetto

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI EDIFICI "F1" ED "F2" PRESSO IL COMPENSORIO EX OPP DI S. GIOVANNI IN TRIESTE, AD USO DELLA FACOLTA' E DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

> Responsabile Unico del Procedimento

Arch. ILIO CAMPANI
Sez. Edilizia e Affari Tecnici
tel. +39-040.558.7709; fax +39-040.558.3467; e-mail: ilio.campani@amm.units.it;

> Componenti ATI:
> CAPOGRUPPO



via Gandhi, 1/d - 42123 Reggio Emilia (RE)
tel.: +39(0522)1538501 - fax: +39(0522)322127
e-mail:segreteria@cairepro.it-c.f./p.lva:01704960358

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COORDINATA

Gruppo di lavoro:

- Arch. MAICHER BIAGINI
(responsabile progettazione architettonica)
- Ing. ARDILIO MAGOTTI
(coordinamento edile e attività specialistiche)
(responsabile progetto impianti elettrici)
- Arch. ANTONIO ARMAROLI
(progettazione architettonica)
- Ing. PAOLO GENTA
(responsabile progetto Impianti Idrici e meccanici)
- Arch. ANIELLO TAFURO
(coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)
- Ing. ALBERTO CALZA
(responsabile progetto strutture)

collaboratori:

Ing. LETIZIA GILARDI
Ing. LUIGI CAVALLO
Arch. LORENZO VILLA
Ing. SIMONE FRATI

> MANDANTE

Arch. ENRICO FONTANILI
via Pavese n°14 - 42017 Novellara (RE)
tel.: +39 0522 661857

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA

> MANDANTE

ARCHIDOMUS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

via Lazzaretto Vecchio, 10 - 34123 Trieste
tel.040 313088 fax.040 3225283
email: info@studioarchidomus.it
c.f. e partita IVA: 00798790325

RILIEVO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE
Geom. ARMANDO GILARDI
Geom. DAVIDE MEZZINA

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Arch. ROBERTO FLAMINIO





> fase

PROGETTO ESECUTIVO

| REV. | DATA | DESCRIZIONE - MOTIVO DELLA REVISIONE | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|---|------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| 00 | 06/04/2012 | EMISSIONE | | | |
| TITOLO ELABORATO | | | AGGIORNAMENTO | | |
| <p>SCHEDATURA SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI FABBRICATO F2</p> | | | NUMERO ELABORATO | | |
| | | | <p>ED.AR.07.9</p> | | |
| | | | DATA | PRATICA N° | |
| | | | 06/04/2012 | 2873 | |
| | | | SCALA | / | |
| PERCORSO FILE: M:\Pratiche\2873\2D\20100907 - ESECUTIVO\ARCHITETTONICO\2873-00-E.AR.00.0 - COPERTINE-00.dwg | | | | | |

Localizzazione

F2-EA.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante, con doppio sopra luce e dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EA.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante, con doppio sopra luce e dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro zigrinato | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EA.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante, con doppio sopra luce e dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro zigrinato | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EA.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------------------|
| Struttura | Serramento a due ante, con doppio sopraffice e dotato di oscuranti lignei a battente. Foro tamponato esternamente con lamiera metallica. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto Oscuranti mancanti |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro zigrinato | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EA.05



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------|
| Struttura | Serramento a due ante, con doppio sopra-luce e dotato di oscuranti lignei a battente. Foro tamponato internamente con pannelli. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro zigrinato | Vetratura | Tamponata |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EA.06



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------------------|
| Struttura | <i>Ipotesi:</i> Serramento a due ante, con doppio sopraffusto e dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | ----- |
| | | Telaio mobile | Discreto (oscuranti) |
| Materiali | Legno tinteggiato | Vetratura | ----- |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F2-EA.07



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------------|
| Struttura | <i>Ipotesi:</i> Serramento a due ante, con doppio sopraffine e dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | ----- |
| | | Telaio mobile | Discreto (oscuranti) |
| Materiali | Legno tinteggiato | Vetratura | ----- |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F2-EA.08



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------------|
| Struttura | <i>Ipotesi:</i> Serramento a due ante, con doppio sopraffine e dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | ----- |
| | | Telaio mobile | Discreto (oscuranti) |
| Materiali | Legno tinteggiato | Vetratura | ----- |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F2-EB.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|---|
| Struttura | Serramento a due ante (con riquadro centrale a quattro specchiature verticali e cassettonatura inferiore cieca) e sopraffuce unico (otto specchiature vetrate). | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro opaco | Vetratura | Mancante nelle ante Integra nel sopraffuce |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EB.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|---|
| Struttura | Serramento a due ante (con riquadro centrale a quattro specchiature verticali e cassettonatura inferiore cieca) e sopra luce unico (otto specchiature vetrate). | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro opaco | Vetratura | Mancante nelle ante Integra nel sopra luce |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EB.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|--|
| Struttura | Serramento a due ante (con riquadro centrale vetrato e con grigliatura e cassettonatura inferiore cieca) e sopraluce unico vetrato. Foro tamponato esternamente da muratura. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro opaco | Vetratura | Mancante nelle ante Integra nel sopraluce |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EC.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a quattro ante (tre specchiature verticali vetrate), con soprauce ad arco (tre specchiature verticali vetrate). | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro zigrinato | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EC.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|
| Struttura | Serramento a quattro ante (tre specchiature verticali vetrate), con sopraluce ad arco (tre specchiature verticali vetrate). | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro zigrinato | Vetratura | Mancante parzialmente |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EC.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|
| Struttura | Serramento a quattro ante (tre specchiature verticali vetrate), con sopraluce ad arco (tre specchiature verticali vetrate). | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro zigrinato | Vetratura | Mancante parzialmente |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica




Esterno



Interno

Localizzazione

F2-ED.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante vetrate con sopra luce vetrato. Foro tamponato esternamente da lamiera metallica. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Rotta |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EE.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------|
| Struttura | Serramento a quattro ante (riquadro centrale vetrato con specchiature verticali e cassettonatura inferiore cieca), con sopraffice ad arco tripartito (specchiature verticali vetrate). Foro tamponato esternamente da muratura. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro trasparente | Vetratura | Tamponata |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EE.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a quattro ante (riquadro centrale vetrato con specchiature verticali e cassettonatura inferiore cieca), con sopra luce ad arco tripartito (specchiature verticali vetrate). Foro tamponato esternamente da muratura. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EE.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a quattro ante (riquadro centrale vetrato con specchiature verticali e cassettonatura inferiore cieca), con sopraffice ad arco tripartito (specchiature verticali vetrate). Foro tamponato esternamente da muratura. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro trasparente | Vetratura | Mancante |
| | | Elementi metallici | ----- |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EE.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione


Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a quattro ante (riquadro centrale vetrato con specchiature verticali e cassettonatura inferiore cieca), con sopra luce ad arco tripartito (specchiature verticali vetrate). Foro tamponato esternamente da muratura. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro trasparente | Vetratura | Mancante |
| | | Elementi metallici | ---- |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EE.05



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a quattro ante (riquadro centrale vetrato con specchiature verticali e cassettonatura inferiore cieca), con sopra luce ad arco tripartito (specchiature verticali vetrate). Foro tamponato esternamente da muratura. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Cattivo |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro trasparente | Vetratura | Mancante |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EE.06



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a quattro ante (riquadro centrale vetrato con specchiature verticali e cassettonatura inferiore cieca), con sopraffice ad arco tripartito (specchiature verticali vetrate). Foro tamponato esternamente da muratura. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Cattivo |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro trasparente | Vetratura | Mancante |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EE.07



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a quattro ante (riquadro centrale vetrato con specchiature verticali e cassettonatura inferiore cieca), con sopra luce ad arco tripartito (specchiature verticali vetrate). Foro tamponato esternamente da muratura. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Cattivo |
| Materiali | Metallo verniciato Vetro trasparente | Vetratura | Mancante |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EF.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-------|
| Struttura | Serramento a quattro ante cieche, con sopraffice ad arco grigliato. Vano non accessibile. | Telaio fisso | Buono |
| | | Telaio mobile | Buono |
| Materiali | Metallo verniciato | Vetratura | ----- |
| | | Elementi metallici | Buono |

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F2-EF.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-------|
| Struttura | Serramento a quattro ante cieche, con sopraffice ad arco grigliato. Vano non accessibile. | Telaio fisso | Buono |
| | | Telaio mobile | Buono |
| Materiali | Metallo verniciato | Vetratura | ----- |
| | | Elementi metallici | Buono |

Documentazione fotografica





Esterno

NON RILEVABILE

Interno

Localizzazione

F2-EG.01



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Maniglia mancante |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.02



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante vetrate, dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro zigrinato | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.03



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Maniglia mancante |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.04



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.06



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.07



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Rotta |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.08



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.09



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.10



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.11



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione


Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.12



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.13



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.14



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.15



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.16



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------------------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto Oscuranti mancanti |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Rotta |
| | | Elementi metallici | Maniglia mancante |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.17



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Mancante |
| | | Elementi metallici | Maniglia mancante |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.18



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione


Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Mancante |
| | | Elementi metallici | Maniglia mancante |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EG.19



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|
| Struttura | Serramento a due ante (tre specchiature vetrate), dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Discreto |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro trasparente | Vetratura | Integra |
| | | Elementi metallici | Maniglia mancante |

Documentazione fotografica





Esterno



Interno

Localizzazione

F2-EH.01



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione

| | | | |
|-----------|---|--------------------|---------------|
| Struttura | Serramento a due ante vetrate, dotato di oscuranti lignei a battente. | Telaio fisso | Discreto |
| | | Telaio mobile | Anta mancante |
| Materiali | Legno tinteggiato Vetro zigrinato | Vetratura | Mancante |
| | | Elementi metallici | Discreto |

Documentazione fotografica



Esterno



Interno