



Localizzazione

F2-IA.11



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta con sopraluce vetrato.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Anta mancante
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IB.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta (con riquadro centrale vetrato).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IC.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IC.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta tagliafuoco.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Maniglione mancante

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-ID.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta (con riquadro superiore).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IE.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (con riquadro centrale vetrato) e sopra-luce ad arco vetrato.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente e zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IE.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (originariamente con riquadro centrale vetrato) e sopra luce ad arco vetrato.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto Riquadri centrali delle ante tamponati
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IE.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (con riquadro centrale vetrato) e sopra luce ad arco vetrato.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Ante mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente e zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	----

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IE.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (con riquadro centrale vetrato) e sopraluce ad arco vetrato.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Ante mancanti
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	----

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IE.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (con riquadro centrale vetrato) e sopra luce ad arco vetrato.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Integra Sopraluce parzialmente tamponato
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione


Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Anta mancante
Materiali	Legno tinteggiato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Anta mancante
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.04



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.05



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.06



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.07



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.08



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.09



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.10



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Maniglia mancante

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.11



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.12



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Anta mancante
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.13



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.14



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Anta mancante
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IF.15



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Anta mancante
Materiali	Legno tinteggiato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	-----

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IG.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta a tenuta termica con rivestimento ligneo e finestrella d'ispezione superiore.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Metallo	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IG.02



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta a tenuta termica con rivestimento ligneo e finestrella d'ispezione superiore.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Metallo	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IG.03



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta a tenuta termica con rivestimento ligneo e finestrella d'ispezione superiore.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Metallo	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IG.04



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta a tenuta termica con rivestimento ligneo e finestrella d'ispezione superiore.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Metallo	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IG.05



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta a tenuta termica con rivestimento ligneo e finestrella d'ispezione superiore.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Metallo	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IG.06



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta a tenuta termica con rivestimento ligneo e finestrella d'ispezione superiore.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Metallo	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IH.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta a due ante tagliafuoco.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo REI verniciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-II.01



Ubicazione

PIANO TERRA

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (riquadro centrale vetrato e cassetto natura inferiore cieca) con sopraluce ad arco vetrato.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato Vetro trasparente	Vetratura	Mancante nelle ante
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IL.01



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IM.01



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta (riquadro centrale originariamente vetrato).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Tamponata
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IM.02



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Porta ad anta (riquadro centrale vetrato).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tintecciato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IN.01



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Serramento ad arco a tre vetrate.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato Legno zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IN.02



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Serramento ad arco a tre vetrate.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato Legno zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IN.03



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Descrizione		Stato di conservazione	
Struttura	Serramento ad arco a tre vetrate.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Metallo verniciato Legno zigrinato	Vetratura	Rotta
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IO.01



Ubicazione

PIANO PRIMO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante (con riquadro centrale vetrato).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IP.01



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante con sopraluce unico vetrato.	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto Ante metalliche non originali.
Materiali	Legno tinteggiato Metallo Vetro zigrinato	Vetratura	Integra
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IQ.01



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta ad anta (con riquadro centrale originariamente vetrato).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Riquadro tamponato
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IR.01



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione



Struttura	Porta a due ante con sopra luce (a due specchiature grigliate).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	metallo	Vetratura	-----
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica



Localizzazione

F2-IS.01



Ubicazione

PIANO INTERRATO

Descrizione

Stato di conservazione

Struttura	Porta ad anta (con riquadro centrale originariamente vetrato e tre listelli orizzontali lignei).	Telaio fisso	Discreto
		Telaio mobile	Discreto
Materiali	Legno tinteggiato Vetro trasparente	Vetratura	Riquadro tamponato
		Elementi metallici	Discreto

Documentazione fotografica

